

台風 10 号被害に係る日水協岩手県支部の対応状況について

1 概要

8 月 30 日夜に東北地方に上陸した台風 10 号により、県内の広い範囲において水道施設に大きな被害が発生した。

被害を受けた水道施設の早期復旧を目指し、「日本水道協会岩手県支部水道施設の災害に伴う相互応援計画要綱」及び「日本水道協会東北地方支部災害時相互応援に関する協定書」に基づき、日本水道協会岩手県支部（支部長：盛岡市長，事務局：盛岡市上下水道局）内に災害対策本部を、また、甚大な被害を受けた岩泉町役場内に現地対策本部をそれぞれ設置し、応急給水及び応急復旧、被害状況調査などの支援を実施している。

2 被災地支援状況

(1) 災害対策本部

ア 岩手県支部災害対策本部

- ① 設置日時 8 月 30 日（火）午後 9 時
- ② 設置場所 盛岡市上下水道局庁舎 2 階
- ③ 本部体制 上下水道事業管理者，上下水道部長，上下水道部次長，各課長，事務局
- ④ 本部会議 毎日午前と午後に各 1 回開催するほか，状況の変化に応じて随時開催。

イ 岩手県支部現地対策本部

- ① 設置日時 9 月 2 日（金）正午
- ② 設置場所 岩泉町役場上下水道課内
- ③ 本部体制 盛岡市上下水道局職員（9/20 現在 延べ 46 人）・・・（A）

派遣先	応援事業体	人数	派遣期間	特記事項
岩泉町	盛岡市	2	9/2～	水道建設課等技術職員

(2) 応急給水支援 うち盛岡市支援分（9/20 現在 延べ 118 人）・・・（B）

派遣先	応援事業体	台数	人数	派遣期間	延べ 人数	特記事項
普代村 （終了）	盛岡市	1	2	8/31～8/31	2	4 t 車，9/1～岩泉町へ
	岩手中部水道 企業団	1	2	9/1～9/2	4	3.8 t 車，9/3～岩泉町へ
	奥州市	1	2	8/31～9/2	6	3.8 t 車，9/3～岩泉町へ
	矢巾町	1	2	9/1～9/2	4	2 t 車，9/3～岩泉町へ
葛巻町 （終了）	滝沢市	1	2	8/31～8/31	2	2 t 車，（8/31 応援終了）
宮古市 （終了）	盛岡市	1	2	9/1～9/5 ※9/1 は 4 名	12	3 t 車，ソフトタンク（1 t，6 基設置，給水パッ ク支援（9/5 で応援終了）

野田村 (終了)	洋野町	1	—	9/2～	—	1.5 t 車, 給水車のみ
	八戸圏域水道企業団 (3.2 t 車)	1	2	8/31～9/4 9/5～9/6	集計中	青森県支部応援 2 t, 3.2 t 車各 1 台。
	八戸圏域水道企業団 (2 t 車)	1	2	8/31～9/4 9/5～9/6	集計中	9/4 までは独自支援 9/5 から日水協応援
	仙台市	2	4	9/6～9/12	集計中	宮城県支部応援 八戸圏域水道企業団から引継ぎ, 2 t 車 2 台
岩泉町	盛岡市	1	2	9/1～	60	4 t 車
		1	2	9/7～9/9	6	3 t 車
		1	2	9/2～	38	1.5 t 車
	岩手中部水道企業団	1	2	9/1～	集計中	2 t 車
		1	2	9/3～9/9	集計中	3.8 t 車
	一関市	1	2	9/1～	集計中	3.8 t 車
	滝沢市	1	2	9/1～9/17	集計中	2 t 車
	大船渡市	1	2	9/2～9/8	集計中	3 t 車
	奥州市	1	2	9/3～	集計中	3.8 t 車
	矢巾町	1	2	9/3～9/17	集計中	2 t 車
	9/10 から東北地方支部青森県支部 3 台, 宮城県支部 1 台, 9/19 から秋田県支部 1 台 (青森県支部の 1 台と交替), 計 5 台の応援実施					

(3) 応急復旧隊 うち盛岡市支援分 (9/20 現在 延べ 3 人, 岩泉町分は (D) に含む)・・・(C)

派遣先	応援事業体	人数	派遣期間	延べ人数	特記事項
普代村 (終了)	盛岡市	3	9/1	3	流出した送配水管の仮復旧を実施。 9/2 (金) 15:00 断水解消
岩泉町	盛岡市	2～8	9/1～	(D)	調査・先遣隊を兼ねる

(4) 調査・先遣隊 うち盛岡市支援分 (9/20 現在 延べ 116 人)・・・(D)

派遣先	応援事業体	人数	派遣期間	延べ人数	特記事項
普代村 (終了)	盛岡市	3	8/31 ～ 9/1	6	9/2 (金) 15:00 断水解消
岩泉町	盛岡市	2～8	9/1～	103	応急復旧隊を兼ねる
	岩手中部水道企業団	5	9/2～9/3	7	9/2 は 5 名, 9/3 は 2 名体制

(1) ～ (4) 9/20 現在の盛岡市上下水道局支援延べ人数 (A) ～ (D) 計 283 名

(5) その他

9/4 (日), 上下水道事業管理者, 上下水道部次長 (技), 参事兼水道維持課長の 3 名により, 現地の被害状況確認を行った。